




KTS-4



4

3

4

2

1

D

D

C

C

B

B

A

A

338

498

1251

300.00

KABELIŲ TRANZITINĖ SPINTA KTS – 4

1. BENDRIEJI NURODYMAI

- 1.1 Spinta KTS - 4 skirta trifazės 400V įtampos 50Hz dažnio elektros energijos paskirstymui kabeliniuose tinkluose bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų.
- 1.2 Spintoje, suderinus su užsakovu, gali būti montuojami įvairių tipų saugikliai.
- 1.3 Spinta gaminama iš cinkuoto lakštinio plieno, padengtų polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją.

2. TECHNINIAI PARAMETRAI


- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 2.1 Vardinė srovė, A | 100÷630 |
| 2.2 Vardinė įtampa, V | 400 |
| 2.3 Dažnis, Hz | 50 |
| 2.4 Gabaritiniai matmenys (BxHxL), mm | 1250x500x340 |
| 2.5 Masė ne daugiau ,kaip, kg | 45 |
| 2.6 Apsaugos laipsnis | IP 44 |

3. KOMPLEKTUOTĖ


- | | |
|--------------------|--------|
| 3.1 Spinta KTS – 4 | 1 vnt. |
| 3.2 Raktai | 1 vnt. |
| 3.3 Pasas | 1 vnt. |



5. BENDRAS VAIZDAS IR TVIRTINIMO MATMENYS




6. PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA



Q,F1÷Q,Fn - kirtikliai 100-630 A


PASTABA: Nestandartiniai tranz. skydai ruošiami grupuojant standartinius gaminius.

KABELIŲ TRANZITINIŲ SPINTŲ (KTS), KIRTIKLIŲ IR TVIRTINIMO STOVŲ (PAMATŲ) GABARITAI



Kabelių tranzitinės spintos su vietomis vertikaliems kirtikliams iki 4, 6, ir 8 vietų


SUJUNGTŲ SPINTŲ PAVYZDŽIAI (Maksimalus sujungtų spintų plotis neturi viršyti 2400mm)



Sujungta 14 kirtiklių spinta (plotis - 1600mm)


Sujungta 5 apskaitų ir 5 kirtiklių spinta (plotis - 1200mm)

KABELIŲ TRANZITINĖS - APSKAITOS SPINTOS (KTAS)



Kabelių tranzitinės spintos su kirtikliais iki 2,3,4 ir 6 apskaitų


Kabelių tranzitinė spinta su viena netiesioginio jungimo apskaita iki 400A




Sujungta 16 apskaitų ir 3 kirtiklių spinta (plotis - 2300mm)

Sujungta 4 apskaitų ir 7 kirtiklių spinta (plotis - 1400mm)

APSKAITOS IR NETIESIOGINIO JUNGIMO SPINTOS, JUNGIAMOS SU KAB. TRANZ. SPINTOMIS****



4 trifazių apskaitų 6 trifazių apskaitų spinta 8 trifazių apskaitų spinta Netiesioginio jungimo apskaitos spintos iki 400A ir 800A spinta



Sujungta 6 kirtiklių spinta su dvejomis netiesioginio jungimo apskaitomis iki 400A ir 800A

Sujungta 8 kirtiklių spinta su viena netiesioginio jungimo apskaita iki 400A

PASTABOS: *Spintoje gali stovėti ir mažesni kirtikliai iki 160A. Tuomet jų tilps daugiau (žiūrėti kirtiklių gabaritais)

**Jungiant kabelių tranzitines spintas su apskaitos spintomis, įsideda vienu vertikaliu kirtikliu mažiau (reikia vietos apskaitų pajunginiams)

***VISOS TRANZITINĖS SPINTOS BE APSKAITOS IR DAUGIAU KAIP 5 APSKAITOS PRIETAISAI MONTUOJASI TIK SU VERTIKALIAIS KIRTIKLIAIS.

****Apskaitos spintos, jungiamos su kabelių tranzitinėmis atskirai nestatomos (išskyrus KAS-4T ir KAS-8T). SUJUNGTŲ SPINTŲ BENDRAS PLOTIS NEGALI VIRŠYTI 2400mm).

*****Jungiant storesnį nei 120mm2 įvadinį ar išeinantį kabelį reikalingos papildomos šynos.